

## Pentemont : rénovation du Temple

La première tranche des travaux du Temple de Pentemont a eu lieu en 2005. Voici quelques images qui permettront d'apprécier l'ampleur des travaux.

Photo 1 : Elle représente la forêt de montants métalliques qui ont constitué l'échafaudage grâce auquel on pouvait se déplacer entre ciel et terre afin d'approcher au mieux les voûtes. Ici nous voyons au premier plan la soufflerie qui permettait l'évacuation des poussières dues au gommage des parois



Photo 2 : Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une cloche, ici nous avons un des clochetons en bois repeint qui décore le haut du buffet de l'orgue nettoyé et mis en cire.




Photo 3 : Cette vasque de fruits en bois sculpté est au faite de l'orgue, elle est trop loin des yeux pour que l'on puisse en admirer les détails. Les travaux de restauration ont permis de l'approcher au plus près.



Photo 4 : Les voûtes ont retrouvé leur élégance d'origine. On remarque l'oculus au centre du cliché qui a été dégagé au cours des travaux de restauration. Il y en a 7 autres.



Photo 5 : La coupole prend des couleurs changeantes suivant l'éclairage. Elle passe de l'ocre clair le matin pour flamboyer dans les roses intenses quand le soleil se couche.



Une deuxième tranche de travaux a repris en 2008. Ils ont permis l'installation d'un nouveau chauffage par le sol recouvert d'un dallage à cabochons restitué tel qu'il était à l'origine. Un éclairage approprié a également été réalisé. L'accès par la grande porte a été aménagé ainsi que les annexes à gauche et à droite du bâtiment. Dans les combles, les boiseries du chœur ont trouvé leur place dans une grande salle qui a été restaurée pour les accueillir.

Enfin, pour parachever cette rénovation, l'orgue, dont la restauration est en cours en 2013, fera à nouveau vibrer de tous ses jeux ce bâtiment qui attend déjà votre visite.